Klara aktiviteter					
Var	**Vad ska göras**	**Kommentar**	**Förslag från**	**Utdelat till**	**Genomfört**
Fårhagen	Gallra träd i Fårhagen Hammardalen	Från Stämman 2021, Hans L/ Jan-Åke A lovat hjälpa till.		Trädgruppen	OK, gjort av Jan-Åke/ Hans L.
Vattenverket	**Elarbete sätta upp stickkontakt**	Alex lovat göra detta	Bosse	Alex NT57	**Klart 30-31maj 2021**
Pumphus NT 55	**Elarbete sätta upp stickkontakt**	Alex lovat göra detta	Bosse	Alex NT57	**Klart 30-31maj 2021**
Eldplats Hammardalen	**Placera cementring**	Utan cementring ingen möjlighet elda	Träd/Trivsel	Clas	**Klart 6juni2021**
	Kylskåpet – vattenverket trasig				Ingen åtgärd
	Pumphuset NT55, Ommålas			Janne/ Roger	Klart.
	Spången , Stigen upp till Övre Tådås			Pär	Klart
	Göra klart vattenverket – lister skall upp och målas			Arly/ Herman	Klart.
	Pumphuset till pump 5, Ny dörr och vindskivor.			Arly/ Herman	Klart
	Locken till sandlådorna vid väg är trasiga bör åtgärdas			Arly/ Herman	12 st på plats. Vi beställer ytterligare 1.
	Dörr pumphus 2 o 4 behöver målas			Clas	Klart 17 april
Brunn 4	Brunn 4 komplettera med värmekabel för vintern, frostskydd + lock i plast.		Bosse	Bosse/ Clas	Genomfört
Fårhagen	Sly behöver röjas omkring elstängslet, kortslutning	Samuel tillfrågad arbetet görs 5-6juni	Clas	Samuel NT58	Genomfört
Pumphus 5	Sätt upp en anslagstavla på pumphus 5		Solveig ÖT75		Genomfört
Hammardalen	Elda upp gamla högar med sly, Hänvisningsskylt från stigen upp till ÖT	Stigen mellan vandringsleden utmed ån och ÖT 77.	Träd/ trivsel grp	ÖT3 (Solveig)	Genomfört
NT75	Vegetation behöver röjas längs diket från ÖT som går bortanför NT75.		Thomas Wallroth		Klart.
Reningsverket	Vassröjning kring utloppet från reningsverket?	måste göras kontinuerligt	Thomas Wallroth		Klart.
Vattenverket	Byta ut dålig panel på gavel av vattenverket	Prioriterat jobb arbetsdag våren 2024	Lamacchia		Jobbet avslutat på Arbetsdag hösten 2024, Lamacchia leder
NT73/ 75	Vegetation behöver röjas längs diket nedanför NT73/75 ovanför reningsverket där det rinner stora mängder vatten i samband med nederbörd.	Beslutat styrelsemöte 23/3 24.	Thomas Wallroth		Vegetation är röjd, är dikning klar?
Vattenverket / pumphuset	Myggenäs Måleri AB - målar invändigt oktober 2024	arbetet beställt styrelsebeslut våren 2024	Styrelsen		2025-02-08
Brunn 2	Fixa lock samt värmeisolera.	Herman kollar på isolering. Material inköpt, finns i vattenverket.	Herman/ Bosse (Clas)	Roger/Magnus/Bengt	2025-02-08
Uppfart till Övre Tådås	Grenar hänger över vägarna bl.a. i backarna Övre Nedre Tådås	Hösten 2024, behöver vara 4,5m fri höjd. Arbete för Rutgersson?	Styreslen	Klas	2025-02-08
Pumphus 5	Taket pumphus 5 trasigt måste bytas	Snickare tittar på detta (Andreas)	Styreslen	Klas	2025-02-08
Vid Lamacchia Midsommarängen	Ask som dött behöver tas ner	Vem tar detta?	Områdesansvarig		2025-02-08
Mellan brunn 2 och 4	Park-slide vid dikeskanten mellan brunn 2 och 4 tas bort	Diskussion med Rutgersson	Styreslen	Klas	2025-02-08
Dike mittemot NT 40 och 42	Dikas ur för bättre avrinning	Ingemar Rutgersson	Styrelsen	Clas	2025-04-05
Gångväg mellan Hammardalen och ÖT	Gångvägen är delvis söndertrampad, behöver återställas	Arbetsträff	Styrelsen	Områdesansvarig	2025-04-05
Vattenverket / pumphuset	Kodlås krånglar	behöver bytas ut snarast, nytt lås beställt	Styrelsen	Clas	2025-04-05

Reningsverket	Bättringsmåla reningsverket - färgen flagnar på sina ställen. Färg finns inne i reningsverket	Arbetsträff	Styrlesen	Områdesansvarig Magnus	2025-06-07
Bro över bäcken vid NT65 (vid Kilnäs)	Handledaren på ena sidan har vält - behöver åtgärdas Vinkeljärn och skruv köps in	Arbetsträff	Jan Kilnäs	Områdesansvarig Magnus	2025-06-07
Reningsverket	Träd på vänster sida av vägen ner mot reningsverket behöver gallras/tas bort	Arbetsträff	Styrelsen	Områdesansvarig Magnus	2025-06-07
Vattenverket / pumphuset	Se över möjlighet att installera dieselpump vid ev. strömavbrott	24000 liter vatten finns i vattenverket och kan användas med självfall med hjälp av en enkel lösning (utkastare på utsidan - placerad på gaveln). Räcker inte detta kommer vi tittare vidare på dieselaggregat	Styrelsen	Clas/Bosse	2025-06-07
Inventering av vattenventiler	Inventering av fastigheternas vattenventiler för avstängning mot huvudstammen behöver kartläggas		Styrelsen	Bosse	2025-09-27
Stig mellan Hammardalen och ÖT77	Kompletteras med skylt - Förbud mot hästridning	Clas har skylt och stolpar finns	Styrelsen	Roger/Clas/Kenneth	2025-09-27
Väg mellan midsommaräng och ÖT32-33	Sälg hänger ut över vägen, behöver klippas för fri passage	Arbetsträff	Styrelsen	Områdesansvarig	2025-11-29
Spång mot ek alle'n	Komplettera med nät och rensa växtlighet runt spången	Arbetsträff	Styrlesen	Steinar	2026-03-31
Reningsverket	Mindre träd mitt emot reningsverk som gränsar mellan vassrvggen och ån tas bort (ca: 10-15m)	Arbetsräff	Styrelsen	Områdesansvarig	2026-03-31
Vattenverket / pumphuset	Ändsåga ny panel på vänster sida om entre'dörr	Arbetsträff	Styrelsen	Höhmann	2026-04-30
Skylt monteras vid ÖT77	Ny skylt (förbud mot ridning) sätts upp vid ÖT	Arbetsträff	Styrelsen	Clas, Tommy	2026-04-30
Nya soptunnor	Lägga grus framför fraktioner för att eliminera risk för "gegga" Kolla på förslag till belysning (batteri, solcell, etc.)	Arbetsträff	Styrelsen	Områdesansvarig (NT: Steinar och Roger)	2026-04-30