

Var	Vad ska göras	Kommentar	Förslag från	Utdelat till
Fårhagen	Klippa tuvor inne i hafnen /varje vår innan får kommer	Ingemar Rutgersson	Styrelsen	Styrelsen
Fårhagen	Röja sly längs med stängsel	Samuel brukar röja	Styrelsen	Områdesansvarig
Fårhagen	Varje säsong se över elstängslet innan fåren kommer		Styrelsen	Styrelsen
Gamla jordkällaren	Röja sly, gräs o.dyl så att så att jordkällaren kommer i dager. Elda. Sätta upp Informationsskylt med lite historik	Gamla jordkällare vid bommen mellan Övre och Nedre Tådås.	Träd/ trivsel grp	NT1 (Jan-Åke)
Reningsverket	röja sly runt verket klippa häcken	Måste göras kontinuerligt	Styreslen	Områdesansvarig
Runt brunnarna	Trimma sly/gräs runt brunnarna (inkl. avloppsbrunn ÖT95)	Bör göras kontinuerligt	Styrelsen Tommy ÖT77	Områdesansvarig
Vägbulor	Sätts ut under arbetsdagen våren Tas in på höstens arbetsdag	Roger supporterar	Roger	Roger
Kullen vid nerfart till Reningeverket	Fäll träd och sly så att berget kommer i dager, elda.	Hela kullen från bommen till reningsverket	Träd/ trivsel grp	NT3 (Thomas W)
Hela Tådås	Se över o ev åtgärde våra diken	Måste göras kontinuerligt		Styreslen
Grillplats Hammardalen	Ta bort ekar och röja sly		Styreslen	Styreslen
Reningsverket	Träd på vänster sida av vägen ner mot reningsverket behöver gallras/tas bort	Arbetssträff?	Styreslen	Områdesansvarig
Vattenverket / pumphuset	Kodlås krånglar	behöver bytas ut snarast, nytt lås beställt	Styreslen	Clas
Vattenverket / pumphuset	kortsida, höger om entredörr,ses över och dålig panel ska bytas	görs till våren	Styreslen	Argeo
Vattenverket / pumphuset	Ändsåga ny panel på vänster sida om entre'dörr	Arbetssträff	Styreslen	Lamacchia
Vattenverket / pumphuset	Se över möjlighet att installera dieselpump vid ev. strömavbrott		Styreslen	Clas/Bosse
Dike mittemot NT 40 och 42	Dikas ur för bättre avrinning	Ingemar Rutgersson	Styreslen	Clas
Gångväg mellan Hammardalen och ÖT 75-77	Gångvägen är delvis söndertrampad, behöver återställas	Arbetssträff	Styreslen	Områdesansvarig
Inventering av vattenventiler	Inventering av fastigheternas vattenventiler för avstängning mot huvudstammen behöver kartläggas		Styreslen	Roger/Bosse
Pumphus nr: 5	Skrapa och måla pumphus nr: 5 efter takarbeten	Arbetssträff	Styreslen	Områdesansvarig

Datum 2025-02-08

