

2019-07-09

Det har varit störningar i vårt vattensystem på Nedre Tådås under några dagar! Luft har kommit in i ledningssystemet p.g.a. fel på en nivå-vakt i hydrofontanken för N.T. Tryckförändringar och luft orsakar då även att partiklar lossnar i ledningssystemet. Nivå-vakten är åtgärdad och luften i ledningssystemet avtar på några dagar.

Hälsningar Bosse