



Protokoll från styrelsemöte nr 2 2020-2021

Dag: Lördagen den 26 september 2020

Tid/ Plats: Kl 10 -12.00 i Pumphuset

Närvarande	Clas Gunnarsson	ordförande/ kassör
	Arly Jakobsen	ledamot
	Roger Johnsson	ledamot
	Hans-Göran Hermansson	suppleant
	Jan Dahlström	sekreterare

1 Mötet öppnas

2 Föregående protokoll

> Godkändes

3 Rapporter

- Avtal mellan Alex Jansson och föreningen gällande skötsel och driftövervakning av föreningens dricksvattenanläggning och spillvattenanläggning presenterades och diskuterades.
- **Beslut:** Styrelsen beslöt godkänna avtalsförslaget. Alex tillträder 1 januari 2021

Bosse Garton lämnar uppdraget som ansvarig 31 december 2020 men kvarstår tills vidare som ansvarig för vatten och avloppsanlys till laboratorium då dessa prov skall lämnas dagtid. Styrelsen sänder ett stort innerligt tack till Bosse för alla hans år som ansvarig för vårt dricksvatten och reningsverk.

4 Ekonomi

- Föreningens ekonomi är god.

5 Pågående arbeten

- Trädgruppen

Beslut: Arly Jakobsen ersätter Lars Rosenhoff som ansvarig och sammankallande för Trädgruppen. Arly rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Arbetsbeskrivning till Trädgruppen.
> Arly Jakobsen kontaktar Lars Rosenhoff

6 Kommande möten 2020-2021

Lördag 3 oktober – (föreningens arbetsdag höst)

- Lördag 5 december (styrelsemöte)
- Lördag 13 februari (styrelsemöte)
- Lördag 27 mars (styrelsemöte)
- Lördag 17 april (styrelsemöte)
- lördag 24 april (föreningens arbetsdag vår)
- Lördag 22 maj (styrelsemöte)
- Lördag 12 juni 2 (styrelsemöte)
- Lördag 3 juli (Föreningsstämma 2021)

7 Aktivitetslistan

Listan uppdateras kontinuerligt, se sist i protokollet.

8 Övriga frågor

- Fastighet Nedre Tådås 53 har växtlighet i anslutning till tomten som ser ut att vara Jätteloka.
> Vi har konstaterat att det INTE är Jätteloka.
- Medlem på Övre Tådås har byggt på gränsande allmänning till sin tomt
> **Beslut:** Clas rapporterar till nästa möte.
- Avläsning av vattenmätare i fastighet. Vi har konstaterat en differens om drygt 400.000 liter vatten mellan rapporterad (fastighet) förbrukning och avläst (vattenverket) förbrukning. Styrelsen vill försäkra sig att samtliga vattenmätare fungerar och är plomberade.
> **Beslut:** Styrelsen önskar ett nytaget foto i anslutning till arbetsdag 3 oktober på mätaren där man kan se att mätaren är plomberad samt dess mätarställning. Fastighetsägare visar bild för områdesansvarig. Inför arbetsdagen sänder styrelsen info-sms till samtliga medlemmar och områdesansvariga. Efter detta ser vi över framtida rutiner för avläsning av vattenmätarna.
- Boulebana
Förslag från fastighetsägare att bygga en Boulebana vid "eld-platsen" på Nedre Tådås för att öka trivsel och samvaro i området.
> **Beslut:** Styrelsen tar upp detta igen till våren. Janne Dahlström ansvarar.
- Diket utanför Nedre Tådås 77 måste åtgärdas. Vi gräver ned rör och fyller upp med makadam.
> Arbetet är utfört.
- Förslag att sätta upp en spegel i backen mellan Nedre Tådås 67 och 69.
- > Spegeln är uppsatt.
- Områdesansvarig Nedre Tådås.
> Samuel Bervebrink har efter närmare sex år som områdesansvarig för Nedre Tådås valt att kliva åt sidan. Göran Hernefors träder in som ny ansvarig för Nedre Tådås. Styrelsen riktar ett stort varmt tack till Samuel för hans insats genom åren.

- Träd bakom brevlådorna, allmänningen Nedre Tådås, lutar på ett sätt som hotar fastigheten Nedre Tådås 38.
> Träden är borttagna.
- Styrelsens kontaktperson mot områdesansvariga
> **Beslut:** Janne Dahlström ersätter Hans-Göran Hermansson som sammankallande för områdesansvariga.
- Träd och grenar hänger ner när man kör förbi "hönshuset" i backen upp mot Övre Tådås.
> **Beslut:** Arly och Herman undersöker med markägaren vad vi kan göra.

9 Avslut

Vid protokollet

Justeras

Jan Dahlström

Clas Gunnarsson
Ordf.

Aktivitet	Var	Förslag från	Utdelat till	Genomfört
Dörren till vattenverket - fuktskadad			Arly/ Herman	
Göra klart vattenverket - lister skall upp och målas			Arly/ Herman	
Kylskåpet - vattenverket trasig				Ingen åtgärd
Locken till sandlådorna vid väg är trasiga bör åtgärdas			Arly/ Herman	Tar fram ett förslag på lock.
Brunn 4 komplettera med värmekabel för vintern, frostskydd + lock i plast			Bosse/ Clas	
Pumphuset till pump 5, Ny dörr och vindskivor.			Arly/ Herman	
Pumphuset NT55, Ommålas			Janne/ Roger	
Spången , Stigen upp till Övre Tådås			Pär	
Fårhagen, elstängslet. Sly behöver röjas kontinuerligt				
Kan vi få någon som kan släppa ut fler får än de senaste åren? t.ex Peter Lemby.			Clas	