

Var	Vad ska göras	Kommentar	Förslag från	Utdelat till	Genomfört
Fårhagen	Klippa tuvor inne i hafen /varje vår innan får kommer	Ingemar Rutgersson	Styrelsen	Styrelsen	Gjort i februari 2025
Fårhagen	Röja sly längs med stängsel	Samuel brukar röja	Styrelsen	Områdesansvarig	
Fårhagen	Varje säsong se över elstängslet innan fåren kommer	Föreningen köper in stolpar "Mossan" gör arbetet och fixar stolpar	Styrelsen	Styrelsen	
Gamla jordkällaren	Röja sly, gräs o.dyl så att så att jordkällaren kommer i dager. Elda. Sätta upp Informationsskylt med lite historik	Gamla jordkällare vid bommen mellan Övre och Nedre Tådås.	Träd/ trivsel grp	NT1 (Jan-Åke)	Jobb uppstartat. Fortsättning Höstens arbetsdag
Reningsverket	röja sly runt verket klippa häcken	Måste göras kontinuerligt	Styrelsen	Områdesansvarig	
Runt brunnarna	Trimma sly/gräs runt brunnarna (inkl. avloppsbrunn ÖT95)	Bör göras kontinuerligt	Styrelsen Tommy ÖT77	Områdesansvarig	Tas med till Arbetsdagen. Tommy trimmar
Vägbulor	Sätts ut under arbetsdagen våren Tas in på höstens arbetsdag	Roger supporterar	Roger	Roger	
Kullen vid nerfart till Reningeverket	Fäll träd och sly så att berget kommer i dager, elda.	Hela kullen från bommen till reningsverket	Träd/ trivsel grp	NT3 (Thomas W)	Jobb uppstartat. Fortsättning Höstens arbetsdag
Hela Tådås	Se över o ev åtgärde våra diken	Måste göras kontinuerligt		Styrelsen	
Grillplats Hammardalen	Röja sly		Styrelsen	Styrelsen	
Reningsverket	Träd på vänster sida av vägen ner mot reningsverket behöver gallras/tas bort	Arbesträff	Styrelsen	Områdesansvarig	
Vattenverket / pumphuset	kortsida, höger om entredörr,ses över och dålig panel ska bytas	görs till våren	Styrelsen	Argeo	
Vattenverket / pumphuset	Ändsåga ny panel på vänster sida om entre'dörr	Arbesträff	Styrelsen	Lamacchia	
Vattenverket / pumphuset	Se över möjlighet att installera dieselpump vid ev. strömavbrott	24000 liter vatten finns i vattenverket och kan användas med självfall med hjälp av en enkel lösning (utkastare på utsidan). Räcker inte detta kommer vi kittera vidare på dieselpumpen	Styrelsen	Clas/Bosse	
Inventering av vattenventiler	Inventering av fastigheternas vattenventiler för avstängning mot huvudstammen behöver kartläggas		Styrelsen	Roger/Bosse	
Pumphus nr: 5	Skrapa och måla pumphus nr: 5 efter takarbeten	Arbesträff	Styrelsen	Områdesansvarig	
Spång mot ek alle'n	Komplettera med nät och rensa växtlighet runt spången	Arbesträff	Styrelsen	Områdesansvarig	
Reningsverket	Bättringsmåla reningsverket - färgen flagnar på sina ställen. Färg finns inne i reningsverket	Arbesträff	Styrelsen	Områdesansvarig	
Mark mellan ÖT 65-67 och ÖT 75-77 hålls efter	Rensa och ta bort sly och ev. halv stora träd på allmänningen	Arbesträff	Styrelsen	Per	
Spången över bäcken vid NT65 (vid Kilnäs)	Handledaren på ena sidan har vält - behöver åtgärdas	Arbesträff	Jan Kilnäs	Områdesansvarig	

Datum 2025-04-15